

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Rob di Dermaga Pelra Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menggunakan metode Skala Likert, secara umum penerapan prosedur K3 pada proyek konstruksi telah berada dalam kategori **baik**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju terhadap penerapan aspek-aspek K3 yang ada di lingkungan proyek.
2. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel yang dimana hasilnya Valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik, ditunjukkan dengan nilai *Cronbach's Alpha* yang memenuhi kriteria reliabel.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pengetahuan pekerja melalui sosialisasi awal mengenai K3, serta diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap efisiensi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kontraktor dan manajemen proyek harus lebih berfokus pada identifikasi bahaya dan risiko yang mungkin muncul, sehingga tindakan pengendalian yang sesuai dengan prinsip kontrol dapat diimplementasikan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penerapan K3, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

3. Diharapkan penelitian ini dapat dapat digunakan sebagai referensi, dengan melanjutkan pada objek penelitian yang berbeda.